


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации района  
по социальным вопросам – начальник  
управления образования

 Е. М. Григорьева  
« 18 » октября 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**МАДОУ детский сад «Родничок»**  
**№ 1**

**Константиновский район**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«18» октября 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок»

1.2. Адрес объекта 676980 Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Коммунальная д.13-а (корпус 1), ул. Коммунальная д.11 (корпус 2), с. Орловка ул. Амурская д.13 Корпус 4).

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание:
- корпус 1 - 2 этажей, 1244,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 6399 кв.м
- корпус 2 - 1 этаж, 1498,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 6623 кв.м
- корпус 4 занимает часть здания - 1 этаж, 325,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5180 кв.м

1.4. Год постройки здания:

корпус 1: 1982, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

корпус 2: 1983, последнего капитального ремонта 2012

корпус 4: 1989, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального \_\_\_\_\_

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок»

краткое наименование МАДОУ детский сад «Родничок»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 676980 Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Коммунальная д.13-а

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 корпус 1: расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

корпус 2: расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

корпус 4: расстояние до объекта от остановки транспорта нет м

3.2.2 время движения (пешком)

корпус 1: расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

корпус 2: расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

корпус 4: расстояние до объекта от остановки транспорта нет м

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания (корпус: 1,4)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	А, ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

##### Корпус 2

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	А, Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (корпуса: 1, 2, 4)

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1	1/1
2	Вход (входы) в здание	ДУ		2-1,2-2.2-3,2-4, 2-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		2-6,2-7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции зданий (если это позволяет реконструкция зданий) в период 2022-2024 г.г.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта (корпуса: 1, 2, 4):

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022-2024 гг.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое **нет**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

\_\_\_\_\_ *(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |    |          |    |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | <u>1</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | <u>1</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | <u>1</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | <u>1</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | <u>1</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>1</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позатажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации  
района по социальным вопросам –  
начальник управления образования  
Григорьева Елена Михайловна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель председателя комиссии:

заместитель начальника отдела строительства,  
архитектуры и жизнеобеспечения  
Стакалюк Альбина Васильевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Секретари комиссии:

заместитель начальника ГКУ АО –  
управления социальной защиты населения по  
Константиновскому району  
Бревникова Яна Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель районного Совета ветеранов

Горайнова Сталина Николаевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник отдела культуры и молодежной  
политики администрации района

Дегтярева Оксана Александровна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель главного врача ГАУЗ АО

«Константиновская больница»

Казакул Ирина Георгиевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Психолог-организатор управления образования

Фартусова Алена Петровна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» корпус, 676980 Амурская область, Константиновский район, с.Константиновка, ул.Коммунальная 13-а (корпус 1), ул.Коммунальная д.11 (корпус 2), с.Орловка ул.Амурская д.13 (корпус 4).**

Наименование объекта, адрес

**Корпуса: 1, 2, 4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2		Путь свободный	С,Г,О,К,У		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Путь свободный	С,Г,О,К,У		
1.3	Лестница (наружная)	есть			Путь свободный (с помощью)	С,Г,О,У		
1.4	Пандус (наружный)	есть			Путь свободный	С,Г,О,К,У		
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Путь свободный	С,Г,О,К,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b><u>Территории, прилегающие к зданию</u></b>	ДП-В			Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Въезд на территорию ОСИ свободный для всех категорий МГН, путь (пути) движения на территории свободный.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад «Родничок»**  
**Адрес объекта 676980 Амурская обл. Константиновский район, с.Константиновка,  
ул.Коммунальная 13-а (корпус 1), с.Орловка ул.Амурская д.13 (корпус 4)**  
Наименование объекта, адрес  
**Корпуса: 1, 4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			замечаний нет			
2.2	Пандус (наружный)	есть			замечаний нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			замечаний нет			
2.4	Дверь (входная)	есть			замечаний нет			
2.5	Тамбур	есть			замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (выходов) в здание</b>	ДУ (Г,С,О,У)			не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: входная площадка (перед дверью) место получения услуги доступно

**Корпус 2 (с. Константиновка, ул. Коммунальная д.11 (корпус 2))**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			замечаний нет			
2.2	Пандус (наружный)	есть			замечаний нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			замечаний нет			
2.4	Дверь (входная)	есть			замечаний нет			
2.5	Тамбур	есть			замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ не нуждается
		№ на плане	№ фото	
Входа (выходов) в здание	ДП-В			

Комментарий к заключению: входная площадка (перед дверью) место получения услуги доступно



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 18 октября 2021 г.

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок», 676980 Амурская область, Константиновский район, с.Константиновка, ул.Коммунальная 13-а (корпус 1), ул.Коммунальная д.11 (корпус 2), с.Орловка ул.Амурская д.13 (корпус 4)**

Наименование объекта, адрес

**Корпуса: 1, 2, 4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			ДУ	Г,С,О,У		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			ДУ	Г,С,О,У		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			ДУ	Г,С,О,У		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			ДУ	Г,С,О,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ			

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания ДУ (С, Г, О, У)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 18 октября 2021 г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок», 676980 Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Коммунальная 13-а (корпус 1), ул. Коммунальная д.11 (корпус 2),**  
 Наименование объекта, адрес

**Корпуса: 1,2**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Групповая форма обслуживания	есть			ДУ	С.Г.О.У		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			ДУ	С.Г.О.У		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть			ДУ	С.Г.О.У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	ДУ			Не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на объекте ОСИ предусмотрено групповая и зальная формы обслуживания, и кабинет индивидуального обслуживания

**Корпус: 4 ( с. Орловка ул. Амурская д.13 (корпус 4)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Групповая форма обслуживания	есть			ДУ	С,Г,О,У		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ			Не нуждается

Комментарий к заключению: на объекте ОСИ предусмотрено групповая форма обслуживания

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда (корпуса: 1, 2, 4)**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения (корпуса: 1, 2, 4)**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад «Родничок»,  
676980 Амурская область, Константиновский район,  
с.Константиновка, ул.Коммунальная 13-а (корпус 1), ул.Коммунальная д.11 (корпус 2),  
с.Орловка ул.Амурская д.13 (корпус 4)**  
Наименование объекта, адрес

**Корпуса: 1, 2, 4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			ДУ	С.Г.О.У	нуждается	технические решения невозможны
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения на объекте ОСИ для инвалидов ДУ

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок», 676980 Амурская область, Константиновский район, с.Константиновка, ул.Коммунальная 13-а (корпус 1), ул.Коммунальная д.11 (корпус 2), с.Орловка ул.Амурская д.13 (корпус 4)**

Наименование объекта, адрес

**Корпуса: 1, 2, 4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации на объекте ОСИ не доступна